

2005 Chrysler Fahrzeug-Diagnosebericht

Fahrzeuginformationen

 2005 / Chrysler / LX-300,Charger,Magnum,Grand voyager /
 FIN: 1C3AAB3G65H148110

 Kilometerstand: 123456Km
 Kennzeichen: ZZ

 Scannen und PDF
 herunterladen

Kundeninformationen

Name: zz

Geräteinformation

 Gerät: MaxiSys MS909
 Version: V5.20

 Seriennummer: V19GM1C01588
 Reparaturauftragsnummer:
 V19GM1C0158820230418135255549

Gescannte Systeme (11)

System	Status/DTC
ECM(Motorkontrollmodul)	3
ORC(AirBag/Insassenrückhaltung)	2
MIC/CCN(Mechanisches Kombi-Instrument)	4
CGW(Zentrales Gateway)	10
PDM(Beifahrertürmodul)	3
DDM(Fahrertürmodul)	3
HSM(Modul beheizbarer Sitz)	4
WCM/TPMS(Wireless Kontrolle)	2
MSM(Sitzmemory/Beheizbarer Sitzmemory)	5
SUNR(Sonnendach)	1
EOM(Elektronisches Overhead)	4

DTC (41)

ECM(Motorkontrollmodul) (3 DTC)

DTC	Beschreibung	Status
P0513	Ungültiger SKIM-Schlüssel	Stored
P0645	Unterbrechung im Steuerstromkreis Klimaanlage	Stored
P0700	Getriebesteuerung (MIL-Anforderung)	Pending

ORC(AirBag/Insassenrückhaltung) (2 DTC)

DTC	Beschreibung	Status
B1BB8	Inkongruenz beim SRS-Warnleuchtenstatus	Stored
B212D	Unterbrechung im Stromkreis, Zündung Nur Betrieb (RUN ONLY)	Stored

MIC/CCN(Mechanisches Kombi-Instrument) (4 DTC)

DTC	Beschreibung	Status
B2107	Funktion/Eingangsstromkreis, Messstromkreis, Zündschalter	Active
P2067	Spannung im Stromkreis, Kraftstoffstandsgeber 2 niedrig	Active
P0462	Spannung im Stromkreis, Kraftstoffstandsgeber 1 niedrig	Active
U0184	Kommunikation mit dem Radio ausgefallen	Active

CGW(Zentrales Gateway) (10 DTC)

DTC	Beschreibung	Status
P0532	Spannung im Stromkreis ,Drucksensor, Klimaanlage, niedrig	Active
B2100	Funktion/Eingangsstromkreis, Zündung Betrieb/Start (RUN/START)	Stored
U0181	Kommunikation mit dem Umsetzer für die Leuchtweitenregulierung ausgefallen	Stored
U0184	Kommunikation mit dem Radio ausgefallen	Stored
U0186	Kommunikation mit dem Audioverstärker ausgefallen	Stored
U0100	Kommunikation mit ECM/PCM ausgefallen	Stored
U0121	Kommunikation mit dem Antiblockier-Bremssystem ausgefallen	Stored
B165E	Unterbrechung im Steuerstromkreis, Standlicht	Stored
B163C	Spannung im Steuerstromkreis, Blinkleuchte vorn links, hoch	Stored
P0480	Unterbrechung im Steuerstromkreis, Kühlgebläse 1 , niedrig	Stored

PDM(Beifahrertürmodul) (3 DTC)

DTC	Beschreibung	Status
U0181	Kommunikation mit dem Umsetzer für die Leuchtweitenregulierung ausgefallen	Active
U0184	Kommunikation mit dem Radio ausgefallen	Active
U0186	Kommunikation mit dem Audioverstärker ausgefallen	Active

DDM(Fahrertürmodul) (3 DTC)

DTC	Beschreibung	Status
U0181	Kommunikation mit dem Umsetzer für die Leuchtweitenregulierung ausgefallen	Active
U0184	Kommunikation mit dem Radio ausgefallen	Active
U0186	Kommunikation mit dem Audioverstärker ausgefallen	Active

HSM(Modul beheizbarer Sitz) (4 DTC)

DTC	Beschreibung	Status
B210D	Batteriespannung niedrig	Stored
U0181	Kommunikation mit dem Umsetzer für die Leuchtweitenregulierung ausgefallen	Stored
U0184	Kommunikation mit dem Radio ausgefallen	Stored
U0186	Kommunikation mit dem Audioverstärker ausgefallen	Stored

WCM/TPMS(Wireless Kontrolle) (2 DTC)

DTC	Beschreibung	Status
B1A35	Nicht identifizierter Schlüssel-Kommunikationsfehler	Stored
B1A25	Ungültiger Schlüssel	Stored

MSM(Sitzmemory/Beheizbarer Sitzmemory) (5 DTC)

DTC	Beschreibung	Status
B1D9B	Sitzanschlag horizontal vorn nicht programmiert	Active
B210D	Batteriespannung niedrig	Stored
U0181	Kommunikation mit dem Umsetzer für die Leuchtweitenregulierung ausgefallen	Active
U0184	Kommunikation mit dem Radio ausgefallen	Active
U0186	Kommunikation mit dem Audioverstärker ausgefallen	Active

SUNR(Sonnendach) (1 DTC)

DTC	Beschreibung	Status
U0019	CAN B-Datenbus	Pending

EOM(Elektronisches Overhead) (4 DTC)

DTC	Beschreibung	Status
U0019	CAN B-Datenbus	Stored
U0184	Kommunikation mit dem Radio ausgefallen	Active

U0181	Kommunikation mit dem Umsetzer für die Leuchtweitenregulierung ausgefallen	Active
U0186	Kommunikation mit dem Audioverstärker ausgefallen	Active

Technikerhinweise

Kundenname: _____

Techniker: _____

Datum: _____

Hinweis: Speichern Sie bitte eine Kopie dieses Berichts für Ihre Archive.